Besiktningsprotokoll

SF SkåneFastigheter

Fastighet/Lägenhet

Trappa B, andra våningen (2). Lghtnr 1201
Åstorp Hyllinge 3:2
Genvägen 2B, 265 74 Hyllinge
www.skanefastigheter.se

Fastighetsägare

Patrik Arlesäter
Pers.nr 690906-3973
SkåneFastigheter
info@skanefastigheter.se

Hyresgäst

Abdul Ahmad Sarwari
Pers.nr 561009-3238
Genvägen 2B-2
265 74 Hyllinge

Bakgrund

Hyresgästen har tagit över lägenheten i gott skick, utan anmärkningar/skador (annat än vad som framkommer av detta protokoll) och allt fungerande. Renovering har gjorts under januari/februari 2019 avseende hall, kök samt byte gjorts av vissa dörrar.

Bedömning

S=Saknas N=Nytt/nyrenoverat G=Gott skick R=Repad SK=Skadad T=Trasig B=Behöver repareras
Årtal inom parantes anger vilket år som installation/montering/åtgärd skett.

Utsida/Entré	Inflyttning	Utflyttning	Värdens bedömning vid utflyttning	Kommentarer vid inflyttning
Ytterdörr	G			
Trapphus	G			Handtag, låscylinder med portkod
Fönster trapphus	G			
Portkod	G			Fönster mellan bottenvåning och 1:a våningen (2015)
Trappräcke	G			
Entrédörr till lägenhet	G			

Hall Entré	Inflyttning	Utflyttning	Värdens bedömning vid utflyttning	Kommentarer vid inflyttning
Golv	G			Klinker utan skador (2019)
Väggar	G			Målade (2015) skador. vägg.
Innertak	G			Målade (2015)
Belysning och kontakter	G			Vägglampa, vit ovanför dörr till toalett lampa lös.
ister	G			
tädning	N			Nystädat

Sign: _____ / _____

	Inflyttning	Utflyttning	Värdens bedömning vid utflyttning	Kommentarer
Dörr	N			Nyinsatt dörr (2019)
Golv	G			Klinker beige/grå (2015)
Väggar	G			Målade (2015)
Innertak	G			Målade (2015)
Handfat/blandare	G			Kalkavlagringar avloppet/sil.
Toalettstol	G			IDO Seven (2015)
Belysning och kontakter	G			En vägglampa och en taklampa
Lister	G			
Ventilation	G			
Element	G			
Städning	N			Nystädat

Vardagsrum	Inflyttning	Utflyttning	Värdens bedömning vid utflyttning	Kommentarer vid inflyttning
Golv	G			Laminatgolv vitt (2014) Märken + sprickor.
Väggar	G			Målade (2015) [illegible],
Innertak	G			Målade (2015)
Fönster	G			1 st fönster, vitt (2014)
Belysning och kontakter	G			
Vägguttag	G			
Lister	G			
Element	G			
Ventilation	G			Fresch-ventil (2018)
Övrigt	G			
Städning	N			Nystädat

Sovrum 1 Mot gård	Inflyttning	Utflyttning	Värdens bedömning vid utflyttning	Kommentarer vid inflyttning
Dörr	G			
Fönster	G			1 st fönster, vitt (2014)
Golv	G			Laminatgolv vitt (2015)
Väggar	G			Målade (2014) Skada under rör., märke, sprickor (Gardin[illegible]
Innertak	G			Målade (2014)
Belysning och kontakter	G			
Vägguttag	G			
Lister	G			

Sign: BR / ______

Ventilation	G			
Städning	N			

Dusch/Tvätt	Inflyttning	Utflyttning	Värdens bedömning vid utflyttning	Kommentarer vid inflyttning
Dörr	N			
Fönster	G			Freshventil (2018)
Golv	G			Nystädat
Väggar	G			
Innertak	G			
Handfat/blandare	G			
Duschkabin	G			
Belysning och kontakter	G			
Vägguttag	G			
Lister	G			
Tvättmaskin/Torktumlare	G			
Ventilation	G			
Element	G			
Städning	N			

Kommentarer
Nyinsatt dörr (2019)
1 st fönster, vitt (2014)
Klinker beige/grä (2015)
Målade (2015). Vitt kakel ovanför tvättställ (2015) Mörkbrun maskin.
Målade (2015)
Från (2015)
En vägglampa och en taklampa
Till tvättmaskin och torktumlare
Indesit från (2015). (Rostig)
Mekanisk ventilation. Får aldrig slås ifrån. K-panel på väggen. (2018)
Nystädat

Hall	Inflyttning	Utflyttning	Värdens bedömning vid utflyttning	Kommentarer vid inflyttning
Dörr	G			Skador dörrfäll sum 2.
Golv	G			Laminatgolv brunt (2013) mörkt, skador.
Väggar	G			Målade (2015)
Innertak	G			Målade (2015)
Belysning och kontakter	G			Takbelysning (Saknas en lampa, glas)
Städning	N			Nystädat

Sovrum 2 Mot torg	Inflyttning	Utflyttning	Värdens bedömning vid utflyttning	Kommentarer
Dörr	G			
Fönster	G			1 fönster, vitt (2014)
Golv	G			Laminatgolv brunt (2013) mörkt, skador
Väggar	G			Målade (2015) Lösa skador, kortlist vid entré mörkt vägg.

Sign: ____ / ____

Innertak	G			Målade (2015)
Belysning och kontakter	G			
Lister	G			
Element	G			
Ventilation	G			Freshventil
Övrigt	G			Garderobsutrymme, målade (2015) golv skadat
Städning	N			Nystädat

Sovrum 3 Mot torg	Inflyttning	Utflyttning	Värdens bedömning vid utflyttning	Kommentarer
Dörr	N			Nyinsatt dörr (2019)
Fönster	G			1 fönster, vitt (2014)
Golv	G			Laminatgolv brunt (2013) mörkt, skador
Väggar	G			Målade (2015) flackor.
Innertak	G			Målade (2015)
Belysning och kontakter	G			
Lister	G			
Element	G			
Ventilation	G			Freshventil
Övrigt	G			Garderobsutrymme (isolerat), målade (2018)
Städning	N			Nystädat

Kök	Inflyttning	Utflyttning	Värdens bedömning vid utflyttning	Kommentarer vid inflyttning
Golv	N			Klinker med värmegolv. Nylagt (2019)
Fönster	G			1 st fönster, vitt (2014)
Väggar	G			Målade (2015)
Innertak	G			Målat 2015
Belysning och kontakter	G			Takbelysning utan glas. (köpa)
Spis	G			Väl rengjord. Märkpå gångjärn (lucka)
Spisfläkt	N			Väl rengjord. Från IKEA (2019)
Kyl/Frys	N/G			Från IKEA. Helt ny (2019). Begagnad kyl/frys i gott skick står i hallen.
Kran/diskbänk rostfri	N			Ny/nytt (2019)
Diskbänk	N			Helt ny (2019)
Skåp och arbetsbänkar	N			Helt nya skåp och luckor (2019)
Lister	G			
Ventilation	G			Fresh-ventil (2014)
Övrigt	G			Skafferi. Målade (2015)

Sign: _____ / _____

Kök	Inflyttning	Utflyttning	Värdens bedömning vid utflyttning	Kommentarer vid inflyttning
Städning	N			Nystädat

Matplats	Inflyttning	Utflyttning	Värdens bedömning vid utflyttning	Kommentarer vid inflyttning
Golv	G			Klinker med värmegolv. Nylagt (2019)
Väggar	G			Målade (2015)
Innertak	G			Målade (2015)
Belysning och kontakter	G			Infällda spotlights i tak (2014)
Lister	G			
Ventilation	G			Freshventil (2014)
Städning	N			Nystädat

Övrigt	Inflyttning	Utflyttning	Värdens bedömning vid utflyttning	Kommentarer

Siffror inom parantes avser årtal

Nycklar

2 (port)+2 (ytterdörr) st nycklar utlämnade
Avläsning elmätare: 0095267 kWh

Kod till entrédörr utlämnat

Underskrifter - inflyttning

Hyllinge 2019-06-01

Bengt Pöhma

För hyresvärd

Hyllinge 2019-06-01

E F [illegible] Abdn

För hyresgäst

Underskrifter - utflyttning

Ort:_____ Datum:_____

_____

För hyresvärd

Ort:_____ Datum:_____

_____

För hyresgäst

Sign: ____ / ____